

Lipumasti paigaldamine

1. ETAPP

Kaeva auk (sügavus ca 80 – 120 cm, diameeter 40 cm) ja täida betooniga.

Monteeri ankrupoldid mutritega hingeplaadi külge. Jälgi, et ankrupoldid ulatuksid plaadi pinnast 75 mm ulatuses välja.

Suru hingeplaat betooni sisse. Jälgi, et plaadi hingeosa jääb sellele küljele, kust lipumast püsti lükatakse. Kontrolli, et plaat oleks loodis. Jäta betoon kivistuma (umbes 1 nädal).

2. ETAPP

Monteeri lipumast hingepoldi abil hingeplaadi külge.

Ühenda tipukuul plastikust sokliga, suru masti otsa ja keera kruvidega kinni.

Kinnita nõrikinniti (knaap) poltidega lipumasti külge.

Pane lipunöör tipukuuli avast läbi risti tipukuuliga ja kinnita nõöri mõlemad otsad knaabi külge.

Sõlmi lipunööri otstesse plasthaagid lipu kinnitamiseks

Lükka mast püsti, säti reguleerimismutritega loodi ja fikseeri kinnitusmutrid

3. ETAPP

Ühenda lipp haakidega nõöri kahe otsa vahele

Heiska lipp nõöri tõmmates, pinguta nõöri ja sõlmi nõöri otsad tugevasti knaabi külge

LIPU LANGETAMINE

Vabasta nõöri otsad knaabi küljest ja vabasta lipp nõöri järgi andes

Võta lipp nõöri küljest, pinguta nõöri ja sõlmi nõöri otsad tugevasti knaabi külge

STEELMAN